





REGIONE PIEMONTE


Città di Verbania

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE

al PRGC vigente approvato con D.G.R. n.13-2018 del 23.01.2006 ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.



4° Dipartimento Programmazione Territoriale - Urbanistica Ufficio di Piano

Progetto

Arch. Edoardo Marini n. 8145 Ordine APPC Milano
Arch. Vittorio Brignardello n. 608 Ordine APPC Novara - VCO

Ufficio Urbanistica - Analisi GIS e Geomatica
Dott. Ivano Giuliano

Ufficio Ambiente - Acustica Ambientale
Dott.ssa Marina Della Lucia

Contributo specialistico

Studio associato CMC
Dott. Geol. Giovanni Caputi
LAND Italia s.r.l.
Arch. Alessandra Ripar

SMARPROGETTI
Ing. Giorgio Sandrone
Dott. Pina, Cristina Mino

Studio Associato GEOTER
Dott. Agr. Camilla Scalabrini




Ambiente Italia s.r.l.
Componente traffico e viabilità
Arch. Vincenzo Curi


Il Sindaco
L'Assessore all'Urbanistica
Il Segretario Comunale
Il Responsabile del Procedimento

Silvia Marchionni
Roberto Brigatti
Antonella Molia
Vittorio Brignardello

TITOLO ELABORATO	NUMERO
Carta degli effetti dell'evento alluvionale 7/8 luglio 1996	GEO 8a-2
Reticolo idrografico minore	
Base cartografica: BOTRE 2003	
Data: dicembre 2003	Scala: 1:5.000

- #### LEGENDA

 -  Deposizione di materiali ghiaioso-sabbiosi e sabbiosi
 -  Settori di alveo o aree limitrofe con deposito di materiale sabbioso-limoso
 -  Aree inondate senza deposito di materiale ma con tracce di deflusso delle acque
 -  Colata detritica
 -  Erosione di fondo
 -  Erosione di sponda
 -  Direzioni di trascinamento
 -  Direzioni di flusso e/o ruscellamenti concentrati sul versante
 -  Distacchi localizzati della copertura superficiale
 -  Occlusione parziale o totale di sezione di deflusso
 -  Ponte od attraversamento danneggiato
 -  Edificio distrutto
 -  Manufatto: a) danneggiato b) distrutto



Base Cartografica di riferimento: anno 2003, proiezione WGS 84

0 100 200 300 400